

压球机

压球机主要用于压制难以成型的粉状物料，其特点是成型压力大、主机转数可调、配有螺旋送料装置。

主要用于：煤粉成型；干粉成型；脱硫石膏成型；焦粉成型；铁屑及各种金属矿粉粉成型等。

压球机可用来压制煤粉、铁粉、焦煤、铝粉、铁屑、氧化铁皮、碳粉、炭粉、矿渣、石膏、尾矿、污泥、高岭土、活性炭、焦末等各种粉末、粉料、废料、废渣，广泛应用于耐材、电厂、冶金、化工、能源、运输、供暖等行业，经压球机制作成型后的物料，节能环保，便于运输，提高了对废料的利用率，具有良好的经济效益和社会效益。



压球机常见故障处理及处理方法：

1 球窝轴向错位

A. 松开调整螺栓调整后拧紧

2 油压打不上

A. 吸油口堵塞拆开后清洗

地址：河南省郑州市郑上路与西四环交叉口（须水转盘）向北2公里路西
集团网站：www.zzhuahong.com www.qiumoji6.com www.pifaposuiji.cn
销售电话：0371-67816292 0371-67816612
24小时热线：(0)13676999289 (0)13937198292

- B. 连接处密封垫变形更换
- C. 其余按 DBD0.8 油泵处理详见说明书

3 强度低或破碎多

- A. 调整给料量
- B. 检查调整油压
- C. 检查水分的大小
- D. 检查给料状态粒度及粘合情况

4 球团表面粗糙不脱球

- A. 干料抛光
- B. 调整给料量
- C. 调整水分

5 粉多（成球率低）

- A. 检查三角衬板的磨损情况
- B. 检查辊皮磨损情况
- C. 调整给料量
- D. 调整油压

相关产品详见：

- ◆ [型煤压球机](#)
- ◆ [对辊压球机](#)
- ◆ [矿粉压球机](#)
- ◆ [矿粉压球机](#)
- ◆ [静压压球机](#)
- ◆ [强力压球机](#)
- ◆ [高压压球机](#)
- ◆ [干粉压球机](#)
- ◆ [压球机模具](#)
- ◆ [压球机生产线](#)